

ДЕРЖАТЕЛИ – ПЕРЕХОДНИКИ



ДЕРЖАТЕЛИ – ПЕРЕХОДНИКИ

Держатель переходник с Конуса Морзе на Weldon позволяют адаптировать сверлильные, фрезерные, портативные и стационарные станки для сверления корончатыми сверлами RODMIX HSS и TCT.

ДЕРЖАТЕЛИ-ПЕРЕХОДНИКИ С КМ (МТ) БЕЗ ПОДАЧИ СОЖ



Артикул	Переход с	Переход на
1410002191	КМ2	Weldon 19
1410003191	КМ3	Weldon 19
1410003321	КМ3	Weldon 32
1410004191	КМ4	Weldon 19
1410004321	КМ4	Weldon 32

ДЕРЖАТЕЛИ-ПЕРЕХОДНИКИ С КМ (МТ) С ПОДАЧЕЙ СОЖ



Артикул	Переход с	Переход на
1411002192	КМ2	Weldon 19
1411003192	КМ3	Weldon 19
1411004192	КМ4	Weldon 19
1411005192	КМ5	Weldon 19
1411003322	КМ3	Weldon 32
1411004322	КМ4	Weldon 32
1411005322	КМ5	Weldon 32